
JOB HRS / QTY PRICE / WAGE TOTAL COST
Notes:
ROBBY WEBB
F700 FORD
TOTAL
$2,118.57

1	LABOR	07/11/2023	013-000-000	000000026 BRANDON	BRAKES	RPL
	MISC	07/11/2023		D0TZ-1175-D	DRIVE AXLE WHEEL SEAL	
	PART	07/11/2023		BRAKE SHOE	RELINE BRAKE SHOES	
		07/11/2023		W37227	WHEEL CLYINDER	
		07/11/2023		F43375	WHEEL CLYINDER	
		07/11/2023		F43376	WHEEL CLYINDER	
		07/11/2023		W26172	WHEEL CLYINDER	
		07/11/2023		W37228	WHEEL CLYINDER	
		07/11/2023		PA440	BRAKE LINE	
		07/11/2023		6780S	WHEEL SEAL	
		07/11/2023		2874	STEER AXLE WHEEL SEAL	
		07/11/2023		FLDBRAKEFLUID	DOT 3 BRAKEFLUID	
		07/11/2023		FLD75W90	REAR END OIL BY QTS	
		07/11/2023		FLDBC	BRAKE CLEAN BY THE CAN	

NOTE REPLACE ALL EIGHT WHEEL CLYINDERS ON STEER AND DRIVE AXLES.RELINE STEER BRAKE SHOES.REPLACE ONE BRAKE LINE.REPLACE DRIVE AND STEER WHEEL SEALS.FREE UP ALL EIGHT FROZEN SLACK ADJUSTERS.POWER WASL AND CLEAN UP ALL COMPONETS.BLEED COMPLETE BRAKE SYSTEM AND ADJUST BRAKES.

tandard